



Trippi-nollaus




Trippi nollaantuu
"nollaus-johdot"
yhdistettäessä

Virta




Trippi-välijohto



Tripin välijohto
kytketään siten, että
nastasta 1 menee johdin
toisen pään liittimen
nastaan 1. Samoin
nastasta 2 toisen pään
nastaan 2, jne.

Anturi



Kytkennot on esitetty uros-liittimien sisäpuolelta, eli sieltä mihin johtimet juotetaan kiinni.